Inhaltsverzeichnis

Vor	wort	V					
Die	Autoren	VII					
Pro	f. DrIng. Martin Bastian	VII					
Dr. ı	rer. nat. Thomas Hochrein	VIII					
1	Kunststoffe und Farbe						
1.1	Motivation und Zielsetzung						
1.2	Bedeutung von Kunststoffen und Additiven						
1.3	Bedeutung der Farbe für Kunststofferzeugnisse						
1.4	Allgemeine Entwicklungstrends und ihre Folgen						
2	Wahrnehmung von Farbe						
2.1	Einführung						
2.2	Physiologische Grundlagen						
2.3							
2.4	Physikalische Grundlagen	28					
	subtraktiven Farbmischung	28					
	2.4.2 Reflexion, Brechung, Absorption, Transmission und Emission	35					
2.5	Farbwahrnehmung in der Praxis – Appearance	41					
	2.5.1 Menschlicher Farbeindruck	42 44					
	2.5.3 Appearance zur Beschreibung des farblichen Gesamteindrucks	48					
3	Prüfen und Bewerten des Erscheinungsbildes von						
	Erzeugnissen	53					
3.1	Einführung	54					
	Farbstandards	56					
3.2	2 Lichtquelle Lichtart Normlichtart und Metamerie						

3.3	3 Beobachter						
3.4	4 Objekt						
3.5	5 Farbsystem (Farbraum)						
3.6	Farbdifferenz und Farbtoleranz						
3.7	Prüfen der Farbe	75					
	3.7.1 Farbmessgeräte für flächige Proben	78					
	3.7.2 Farbmessgeräte für Schüttgüter	82					
	Farbveränderungen	87					
3.8	Glanz, Haze, Orange Peel und Transparenz	90					
	3.8.1 Appearance-Messgeräte	96					
3.9	Qualitätssicherung	97					
3.10	Farbkommunikation	101					
4	Farbmittel für Polymere	109					
4.1	Einführung	109					
	4.1.1 Einteilung von Farbmitteln, Colour-Index	111					
4.0	4.1.2 Charakterisierung von Farbmitteln, Farbstärke und Farbtiefe	113					
4.2	Anforderungen an Farbmittel bzw. Farbpräparationen	116					
	Farbpräparationen	119					
	4.2.1.1 Chemische Beständigkeit	119					
	4.2.1.2 Hitzestabilität	120					
	4.2.1.3 Lichtstabilität, Gelbwert, Blauwollskala, Lichtalterung	124					
	4.2.1.4 Wetterechtheit, Graumaßstab	127					
	4.2.1.5 Migrationsechtheit, Ausblühen, Ausbluten	127 129					
	4.2.2 Gesetzliche Anforderungen an Farbmittel	131					
4.3	Farbentstehung	135					
4.4	Prinzipielle Eigenschaften der Farbmittel	138					
4.5 Prinzipielle Eigenschaften der Farbstoffe							
4.6	Prinzipielle Eigenschaften der Pigmente	141					
	4.6.1 Organische Pigmente	150					
	4.6.2 Anorganische Pigmente	152					
	4.6.3 Anorganische Effektpigmente	156					
5	Alterung von Polymeren	173					
5.1	Einführung	173					
J.1	5.1.1 Einflussfaktoren auf die Alterung und Reaktionsmechanismen	179					
	5.1.1.1 Einfluss der Verarbeitung auf die Alterung	182					
	5.1.1.2 Einfluss der Strahlung und Probentemperatur						
	auf die Alterung	183					
	5113 Finfluss der Farbmittel auf die Alterung	192					

5.2	Prüfkriterien zur Alterung bezüglich Aussehen und Oberflächeneigenschaften						
5.35.45.5	Prüfung der Alterung durch Freibewitterung						
6 6.1	Festlegung der Farbrezeptur beim Einfärben von Polymeren	209 209					
6.2	Farbrezepturberechnung						
	6.2.1 Prinzipielle Vorgehensweise zur Farbrezepturberechnung	211					
	6.2.2 Theorie des optischen Strahlungstransports	213213					
	6.2.2.2 Strahlungstransport-Gleichung	215					
	6.2.2.3 Ansatz von <i>Kubelka</i> und <i>Munk</i>	216					
	6.2.3 Ermittlung der optischen Konstanten6.2.4 Verfahren zur Berechnung und zur Korrektur von	219					
	Farbrezepturen	223					
	6.2.4.1 Eichausfärbungen	223					
7	Grundlagen zum Mischen	231					
7.1	Strömungsverhältnisse beim Mischen	233					
7.2	Distributives Mischen	242					
	7.2.1 Längsmischen	242					
	7.2.2 Quermischen	247					
7.3	Dispergieren von Pigmenten	249					
7.4	Flüssig/Flüssig-Mischen	266					
8	Einfärben von Polymeren	27 3					
8.1	Einführung	273					
	8.1.1 Farbmitteleinsatz	276					
	8.1.2 Materialbedingte Einflüsse auf das Erscheinungsbild8.1.3 Verfahrens- und prozessspezifische Einflüsse auf das	277					
	Erscheinungsbild	285					
	8.1.4 Mögliche Verarbeitungsfehler	287					
8.2	Einfärben mit Pulverpigmenten, Masterbatch- oder						
	Monokonzentratfertigung	290					
8.3	Einfärben von Polymeren mit Masterbatches oder Monokonzentraten	296					
8.4	Einfärben von Polymeren mit Flüssigfarben	302					
8.5	Vergleich verschiedener Möglichkeiten zum Selbsteinfärben	305					
	8.5.1 Einfärbestrategie "Rundumversorgung aus einer Hand"	308 309					
	8.5.2 Einfärbestrategie "Alles in eigener Regie"	311					
8.6	Nachträgliches Einfärben von Kunststoffbauteilen	312					
	U						

9	Anlagentechnik zum Einfärben von Polymeren							
9.1		führung zum Compoundieren						
9.2	Anlagenaufbau und Prozessschritte beim Einfärben							
9.3	Compoundiermaschinen zum Einfärben			317 324				
9.3	9.3.1 Einschneckenextruder (bzw. Spritzgießmaschinen)							
	9.3.1		rall-Doppelschneckenextruder	327 333				
	9.3.2	9.3.2.1	Allgemeines zum Gleichdrall-Doppelschneckenextruder	333				
		9.3.2.1	Schneckenelemente des Gleichdrall-Doppelschnecken-	333				
		9.3.2.2		336				
		9.3.3.3	extruders	330				
		9.3.3.3	Doppelschneckenextruders	351				
	022	Cogond	* *	364				
	9.3.3 9.3.4	_	rall-Doppelschneckenextruder	382				
	9.3.4		ter	395				
		_	ruder	401				
	9.3.6	Planetw	/alzenextruder	401				
10	0 Ersatzgrößen und prozessnahe Methoden zur Bewertung							
	einge	efärbter	Produkte	419				
10.1	Druck	filtertes	t zur Dispergiergüteprüfung	421				
			agen des Druckfiltertests	422				
	10.1.2	Filtrier	prozess und Siebwahl	428				
			rigkeiten von der Füllstoffgeometrie	431				
	10.1.4	Prozess	naher Einsatz des Druckfiltertests	432				
		10.1.4.1	Anlagenkonzept zur Materialoptimierung	432				
		10.1.4.2	Durchführung des Online-Druckfiltertests	435				
		10.1.4.3	Anwendungsbeispiele für den Online-Druckfiltertest	436				
10.2	Beurt	eilung ex	xtrudierter Folien	439				
10.3	Proze	ssnahe F	Farbmessung	440				
	10.3.1	Automa	tisierte Farbmessung am Granulat	442				
		10.3.1.1	Anlagenkonzept zur automatischen					
			Granulatfarbmessung	442				
			Regelkreis mit Rezeptierung	444				
	10.3.2		ssung in der Schmelze	447				
			Sondenaufbau	448				
		10.3.2.2	Detektoren und Beleuchtungsquellen	451				
		10.3.3.3	Kalibrierung, Stabilität und Einflussfaktoren	454				
		10.3.3.4	Thermochromie	456				
		10.3.3.5	Korrelation mit Laborgeräten	458				
		10.3.3.6	Anfahr- und Regelstrategie	459				
	10.3.3	Prozess	farbmessung am Extrudat	462				
Inde	ex			469				